

DISCHI ABRASIVI LAMELLARI

NORME DI SICUREZZA PER L'IMPIEGO DEI DISCHI LAMELLARI

SAFETY REGULATIONS REGARDING USE OF FLAP DISCS

NORMES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION DES DISQUES ABRASIFS À LAMELLES

SICHERHEITSNORMEN FÜR DEN GEBRAUCH VON LAMELLENSCHLEIFSCHEIBEN

NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL EMPLEO DEL DISCO ABRASIVO



NORME DI SICUREZZA PER L'IMPIEGO DEI DISCHI LAMELLARI

ATTENZIONE:

UN USO IMPROPRIO PUÒ CAUSARE ROTTURE E SERI INCIDENTI.

IMPORTANTE:

LEGGERE IL PRESENTE VOLANTINO E CONSEGNARLO ALL'OPERATORE. IL CORRETTO MAGAZZINAGGIO ED IMPIEGO SONO ESSENZIALI PER OTTENERE SICUREZZA ED EFFICIENZA.

1. MAGAZZINAGGIO:

- Immagazzinare i dischi in ambienti asciutti ed aerati, alle seguenti condizioni:
Temperatura: 15°-25°C.
Umidità relativa: 50-65%.
- Non porre i dischi direttamente sul pavimento o in prossimità di fonti di calore.

2. MONTAGGIO:

- Prima di montare un disco, verificare che non si presenti danneggiato.
- Verificare che la velocità di rotazione della macchina, non sia superiore alla velocità massima del Flap-Disc indicata sulla sua etichetta.
- Alcuni dischi, devono essere utilizzati con apposito platorello di supporto: verificare l'eventuale prescrizione d'uso sull'etichetta.
- Fissare il disco sull'albero della smerigliatrice con idonea ghiera filettata verificando che non ci siano giochi eccessivi.
- Non intervenire mai sul disco per modificarne meccanicamente forma e caratteristiche.
- Non manomettere i dispositivi di protezione della macchina smerigliatrice.

3. USO DEL DISCO:

- Assicurarsi che in prossimità del posto di lavoro non vi siano persone in posizioni potenzialmente pericolose.
- Non indirizzare le scintille verso materiali infiammabili.
- Evitare sempre impatti violenti tra l'utensile ed il pezzo da lavorare: evitare soprattutto gli urti contro gli spigoli vivi.
- Si consiglia una inclinazione di 10-20° tra il piano di rotazione del disco e la superficie del pezzo da lavorare.
- L'azione abrasiva del disco, è esercitata dalle lamelle di tela: evitare pertanto ogni contatto del supporto con il pezzo da lavorare.
- Mantenere la macchina smerigliatrice in movimento rispetto al pezzo da lavorare.
- Usare sempre i mezzi individuali di protezione:
 - ⇒ occhiali di sicurezza
 - ⇒ guanti
 - ⇒ grembiule
 - ⇒ mascherina antipolvere
 - ⇒ cuffie auricolari.